

BONTEMPS Microscopie

Le 01 décembre 2010

BONTEMPS Patrick

Rue du Petit BATY, 17
1435 Mont-Saint-GUIBERT (Corbais)

Tél.: 0474 / 45.08.73

Fax: 010 / 65.58.11

Mail: bontempsmicroscopie@skynet.be

T.V.A. / B.T.W.: BE 0859.608.060

DEXIA: 068-2298303-12

Client: U.C.L.
Dr. NAJIMI
Avenue MOUNIER,

1200 BRUXELLES

Offre : 357019/10

Docteur Najimi

Dossier: INCENDIE Tour VESALE +3

Faisant suite à votre demande, veuillez trouver ci-après le devis de remise en fonctionnement de vos microscopes ayant subi des dommages suite à l'incendie.

Constatations:

Les appareils sont couverts de suie tant sur les statifs que sur les optiques. De même, les graisses des mouvements mécaniques apparents sont "polluées".

Tous les appareils sont à priori fonctionnels électriquement et mécaniquement.

Les optiques internes ne semblent pas avoir été trop affectées par les fumées et poussières.

Les housses de protection sont à remplacer

Travaux à faire:

- Nettoyage des surfaces peintes du statif et des accessoires
- Remplacement des graisses extérieures ayant été en contact avec les cendres et fumées
- Nettoyage des optiques tant externes qu'internes
- Centrage et recalibrage

NOTE: ces travaux sont bien plus conséquents qu'un entretien normal

REMARQUES:

Les dommages subits ne pourront jamais être complètement récupérés ni annulés:

- les couleurs risquent de rester mates, voire au pire, de partir en poussières dans quelques mois/années.
- une corrosion des composants métalliques des zones mécaniques graissées reste possible.
- les coatings et les colles des optiques peuvent avoir été agressés.
- les plaquettes électroniques des alimentations et surtout des caméras numériques risquent d'être oxydées par les dépôts.

La nature des fumées et des cendres auront donc un effet important ou non sur tous ces éléments dans le temps.

AVIS personnel:

J'estime que la remise en état du matériel n'est pas déraisonnable et qu'une période de cinq ans devrait être une garantie suffisante quant à s'assurer de la nullité des effets secondaires de l'incendie.

Pour le remplacement des housses, chaque appareil étant différent en forme et équipement une proposition ne pourra être faite qu'après essai du modèle adéquat correspondant à l'appareil d'autant que la plupart sont d'anciens modèles. Cela bien sur, après leur nettoyage.

DEVIS par appareil:

- Invertoscope LEICA DMIL CBP.3487:	3H	240,00 €
- Invertoscope HUND WILOVERT CBP.3488:	2H30	200,00 €
- Invertoscope LEICA DMIL CBP.3489:	2H30	200,00 €
- Invertoscope OLYMPUS IMT-2 CBP.3490:	4H	320,00 €
- Déplacements	2 jours	182,00 €
	TOTAL :	1142,00 €
	T.V.A. 21% :	239,82 €
	TOTAL :	1381,82 € TVAC

NOTE: ce devis n'exclut en aucune manière la possibilité de vices ou problèmes cachés résultant du sinistre et n'ayant pas été détectés lors de l'élaboration de celui-ci. Le cas échéant, un devis complémentaire sera établi.

Conditions :

Paiement : à 30 jours date de facture
Validité de l'offre : 90 jours

Si vous souhaitez obtenir un original par courrier, veuillez nous le signaler par un petit memo mail ou autre.

Espérant avoir répondu au mieux à votre demande, je reste à votre entière disposition pour tout autre renseignement.
Je vous prie de croire Docteur Najimi à l'assurance de ma parfaite considération.



BONTEMPS Patrick